

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	
PRODUTO / PRODUCT	CORANTE CINZA

Identificação da substância ou preparação:

Corante para velas

Utilização geral:

Cor para velas

Forma:

Sólido

Cor:

Cinza

Odor:

Característico

Densidade:

—

Ponto de fusão/congelamento:

> 60 °C

Ponto de inflamação / intervalo de inflamação:

> 150 °C

Temperatura de processamento recomendada:

80 °C – 90 °C (também são possíveis temperaturas mais baixas)

Geralmente, temperaturas mais baixas requerem tempos de mistura mais longos.

Verificar a completa solubilidade/dispersão antes do início da produção.

Solubilidade:

Insolúvel em água / solúvel ou dispersável em cera, óleo ou hidrocarbonetos

Armazenamento:

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

Manter a embalagem original bem fechada quando não estiver em uso.

Embalagem:

Sacos de PE (máx. 10 kg líquidos) acondicionados em caixas de cartão (em paletes ou unidades individuais).

Segurança:

O produto deve ser manuseado com cuidado.

Para evitar danos e acidentes, recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual (óculos de segurança e luvas) ao trabalhar com o produto.

Para mais informações, consultar a ficha de dados de segurança (FDS)